

137-10950 / 137-101250

LONG DRILL BIT FOR WOOD

VRTÁK NA DLOUHÉ OTVORY NA KABELÁŽ

VRTÁK NA DLHÉ OTVORY NA KABELÁŽ

FÚRÓ HOSSZÚ NYÍLÁSOKRA KÁBELOKRA

WIERTŁO DO PODŁUŻNYCH OTWORÓW NA OKABLOWANIE


Operating instructions EN p. 2

Návod k obsluze CZ s. 3

Návod na obshluzu SK s. 3

Használati útmutató HU o. 4

Instrukcja obsługi PL s. 4



Operating instructions - EN

Recommended procedure

- Having cut out the mortice and recess for the face plate, position the lock on the door face and mark where the electric cable exits the lock body. Remove the lock and extend the mark to the edge of the door.
- Insert the long drill bit from the Door-side of the housing and align it with the pencil mark. Ensure that the clamps are properly located on the door edge and lock the bottom clamp first. Check the drill lines up with the pencil mark.
- Slide the top clamp down until it sits on the housing slider and tighten the TOP clamp. The housing is now positioned and ready to start cutting through the door.
- Fit a power drill to the drill bit and while taking care to hold the drill straight and horizontal, (get help to start), drill 75 mm (3") into the door, don't force it, then fully withdraw the bit to clear away all wood dust. Repeat this procedure until the drill bit exits at the far edge of the door.

VERY IMPORTANT

To make sure that the drill cuts straight, it is very important to only apply light pressure when drilling and to allow the drill to do the work. Forcing the drill could make it go askew.

SAFETY ADVICE

Wear eye protection!

Run drill at 2-3000 RPM in a drill with a 11/2" (13 mm) chuck and, hammer action' OFF. Remove mains plug when handling the drill. Sharp drills will ensure a clean hole and prevent motor overload. Securely tighten all clamps, set screws and drill chuck. Unplug drill before removing the jig from the door. A trial run with a short piece of 3" x 2" timber will help to familiarize yourself with the operating procedures.

Návod k obsluze - CZ

Doporučený postup

- 1 - Poté, co vyfrézujete otvor pro zámek a lícni desku. Přiložte zámek z vnější strany ke dveřím a načrtněte si tužkou polohu kabelu.
- 2 - Vložte dlouhý vrták do přípravku a vyrovnejte jej proti značce tužky. Dobře utáhněte spodní svírku.
- 3 - Dorazte horní doraz k přípravku a utáhněte jej, přípravek by měl být zafixován proti posunu nahoru a dolu po vodících tyčích.
- 4 - Vyrovnejte dlouhý vrták pomocí vodováhy do roviny. Vrtejte otvor pro kabel vždy s přerušením maximálně po 75 mm a vysunutím vrtáku ven pro odvod třísek.

DŮLEŽITÉ:

Stůjte v ose vrtáku, abyste nedělali šikmý tlak na vrták a nezlamili jej.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte ochranné brýle!

Před vrtáním výčkejte, než vrtačka dosáhne provozních otáček. Vypněte příklep. Při manipulaci s vrtákiem vypojet kabel ze zásuvky. Ostrá fréza/vrták Vám zajistí čistý otvor a zabráníte přehráti motoru vrtačky.

Před zahájením vrtání vše dobře dotáhněte. Před sundáním přípravku ze dverí vypojet vrtačku ze zásuvky. Doporučujeme provést zkoušební otvor na odpadním dřevu 8x5cm, abyste se dobře seznámili s postupem.

Návod na obshluhu - SK

Odporený postup

- 1 - Potom, čo vyfrézujete otvor pre zámok a lícnu dosku. Priložte zámok z vonkajšej strany k dverám a načrtnite si ceruzkou polohu káblu.
- 2 - Vložte dlhý vrták do prípravku a vyrovnejte ho voči nakreslenej značke. Dobre utiahnite spodnú zvierku.
- 3 - Dorazte horný doraz k prípravku a utiahnite ho, prípravok by mal byť zafixovaný proti posunu hore a dole po vodiacich tyčiach.
- 4 - Vyrovnejte dlhý vrták pomocou vodováhy do roviny. Vŕtajte otvor pre kábel vždy s prerušením maximálne po 75 mm a vysunutím vrtáku von pre odvod triesok.

Dôležité:

Stojte v ose vrtáku, aby ste nerobili šikmý tlak na vrták a nezlamili ho.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte ochranné okuliare!

Pred vŕtaním počkajte až vrtačka dosiahne prevádzkových otáčok. Vypnite príklep. Pri manipulácii s vrtákom vypojet kábel zo zásuvky. Ostrá fréza/vrták Vám zaistí čistý otvor a zabráňte prehriatiu motoru vrtačky.

Pred zahájením vŕtania všetko dobre dotiahnite. Pred zložením prípravku z dverí vypojet vrtačku zo zásuvky. Odporúčame urobiť skúšobný otvor na prebytočnom drevu 8x5cm, aby ste sa dobre zoznámili s postupom.

Használati útmutató - HU

Ajánlott munkamenet

- 1 – Miután kírja a nyílást a zárram helyezze a zárat kívülről az ajtóhoz és jelölje ki ceruzával a kábel helyét.
- 2 – Helyezze a hosszú fúrót a készítménybe és egyenlítsé ki a jelöléssel szemben. Jól húzza meg az alsó szorítót.
- 3 – Helyezze a felső ütközöt a készítményhez és húzza meg, a készítménynek nem szabad mozognia fel le megvezető rudakon.
- 4 – Egyenlítsé ki a hosszú fúrót vízmérték segítségével vízszintesbe. Fúrja a nyílást a kábelra megszakítással maximálisan 75 mm után és húzza ki a fúrót a forgács elvezetéséért.

FONTOS:

Álljon a fúró tengelyében, hogy ne helyezzen ferde nyomást rá és ne törje el.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használjon védőszemüveget!

Fúrás előtt várja meg, míg a fúrógép eléri az üzemi fordulatait. Kapcsolja ki az ütvefúrást. Fúróval való kezelés közben húzza ki a fúrógépet az elektromos hálózatból. Az éles maró/fúró tiszta nyílást biztosít és ezzel elkerüli a fúrógép túlhevülését. Fúrás megkezdése előtt minden jó húzzon meg. Készítmény levétele előtt az ajtónról húzza ki a fúrógépet a konnektorból. Ajánljuk próbafurás véghezvitelét hulladékfán 8x5cm, hogy jól megismerkedjen a munkamenettel.

Instrukcja obsługi - PL

Zaleczana procedura

- 1 - Po wyfrezowaniu otworu pod zamek i płytę czołową umieść zamek z zewnętrznej strony na drzwiach i naszkicuj ołówkiem położenie kabla.
- 2 - Włóz długie wiertło do przyrządu i dopasuj go do naszkicowanego ołówkiem znaku. Dobrze dokręć dolny ścisk.
- 3 - Górný ogranicznik docisnij do przyrządu i dokręć go. Przyrząd należy tak zabezpieczyć, aby nie przesuwał się po prowadnicach w góre i w dół.
- 4 - Wyrównaj długi wiertło za pomocą poziomicy. Otwór pod kabel należy zawsze wiercić z przerwą nie większą niż 75 mm i należy pamiętać, żeby wysuwać wiertło w celu odprowadzania wiórów.

WAŻNE:

Aby nie wytwarzać skośnego nacisku, które może doprowadzić do złamania wiertła należy stać dokładnie w osi wiertła.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Noś okulary ochronne!

Przed rozpoczęciem wiercenia najpierw poczekaj, aż wiertło osiągnie prędkość roboczą.

Wyłącz mechanizm udarowy. Odłącz przewód od źródła zasilania podczas manipulowania z wiertłem.

Ostry frez / wiertło zapewnia uzyskanie czystych otworów oraz zapobiega przegrzaniu silnika wiertarki.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy wszystkie elementy dobrze dokręcić. Odłącz wiertarkę przed wyłączeniem przyrządu z drzwi. Aby dokładniej zapoznać się z całą procedurą zalecamy wykonanie otworu testowego na odpadowym drewianym materiale 8x5 cm.